

Číslo jednací MMHK/301086/2026 OD/KP

Vyřizuje

Ing. Petr Košťál
T 495707814
petr.kostal@mmhk.cz

15.6.2026

Magistrát města Hradec Králové
Odbor dopravně správních agend
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové**Žádost o stanovení úpravy silničního provozu**

Vážení,

Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 00268810, jako vlastník níže uvedených komunikací, prostřednictvím odboru dopravně správních agend, vás žádá o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Organizace odpovědná za řádné provedení úpravy silničního provozu: Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové – pan Novotný Zbyněk, tel. 606680411.

Říčařova – místní úprava

V ulici Říčařova je dlouhodobě nevyhovující dopravní situace, která vyústila v návrh na celkovou úpravu dopravního režimu. Žádáme o zaslepení ulice Říčařova v blízkosti křižovatky se silnicí I/33, o snížení nejvyšší dovolené rychlosti a s tím související úpravu, doplnění dopravního značení a dopravních zařízení v ulicích Říčařova, P. Jilemnického, Předměřická a na silnici I/33, viz příloha B.2 Návrh úprav.

Mezi důvody pro instalaci a změnu dopravního značení a dopravních zařízení patří nedostatečná šířka pozemní komunikace. Šířkové poměry v ulici Říčařova jsou v rozmezí od 3,5 do 6 m, což je pro obousměrnou komunikaci nedostačující a vede to ke zvýšenému riziku střetu vozidel, vyjíždění vozidel na zeď i k poškozování okrajů vozovky. Dalším důvodem je absence chodníku nebo stezky pro chodce.

V ulici Říčařova jsou místa s nedostatečnými rozhledovými poměry. Při výjezdu na silnici I/33 brání vlevo ve výhledu zábradlí mostku a svodidla. Dalšími problematickými úseky jsou směrový oblouk u č.p. 255/18, napojení domů č. p. 136/16a a č. ev. 17, napojení sjezdu a parkoviště u domu č.p. 289/2 u křižovatky ulic Říčařova x P. Jilemnického.

V místě byly také zaznamenány časté dopravní nehody. Od roku 2006 došlo na výjezdu z ulice Říčařova na silnici I/33 celkem k 21 hlášeným dopravním nehodám, ke 4 nehodám přímo v ulici Říčařova a ke 4 nehodám v křižovatce ulic Říčařova a P. Jilemnického.

Navrhovaná opatření by měla zvýšit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, snížit riziko dopravních nehod a střetu chodců s motorovými vozidly. Detailnější rozpracování jednotlivých důvodů pro stanovení navrhovaných opatření včetně fotodokumentace je uvedeno v příloze A. Textová část.

S pozdravem



Otisk razítka

Ing. Petr Košťál
referent – dopravní opatření a provoz
Odbor dopravně správních agend

Příloha: 4x